

LEGENDA:

- K1 — Oznaczenie klatek schodowych
- SZ1 — Schody zewnętrzne
- SW1 — Schody wewnętrzne
- DW1 — Drzwi wewnętrzne
- DZ1 — Drzwi zewnętrzne
- Kierunek ewakuacji
- CSP — Centrala sygnalizacji pożaru
- Drzwi z samozamykaczami
- Sm — Drzwi dymoszczelne Sm – projektowane
- EI60 — Drzwi przeciwpożarowe EI 60–projektowane
- HP25 — Hydrant wewnętrzny HP25
- Miejscowe zawężenia
- Miejscowe zaniżenia
- Przekucia

Obiekt:	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ, 62-410 ZAGÓRÓW, Ul. LIDMANOWSKIEGO 4
Temat:	EKSPERTYZA TECHNICZNA w tryble § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz w trybie § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
Opracował:	
Nazwa rysunku:	RZUT PIWNIC
Data: czerwiec 2013	Skala 1 : 100 / Nr rys. 2